

GAZELLE®

GC2020 Cordless Brushless Driver / Hammer Drill User Manual



تحذيرات عامة تتعلق بسلامة الأدوات الكهربائية

تحذير لقراءة وفهم جميع التعليمات. عند يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق و/أو إصابة شخصية خطيرة.



احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

يشير مصطلح "الأداة الكهربائية" في التحذيرات إلى الأدوات الكهربائية التي تعمل بالتيار الكهربائي (المنزلية) أو الأدوات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (اللاسلكية).

1 سلامة منطقة العمل

أ) إبقاء منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدا. المناطق المزدحمة أو المظلمة تدعو إلى وقوع الحوادث.

ب) لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للاشتعال. مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال. تحدث الأدوات الكهربائية شرارات قد تؤدي إلى اشتعال الغبار أو الألياف.

ج) أبقي الأطفال والمارة بعيدا أثناء تشغيل أداة كهربائية. الانحرافات يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة.

2 السلامة الكهربائية

أ) يجب أن تطابق مقاييس أداة الطاقة مع المخرج. لا يجب تغير المقبس في جميع الأحوال. لا تستخدم أي مقابس محول مع أدوات كهربائية مؤرضة. ستعمل المقابس غير المعدلة والمناظير المطابقة على تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ب) تجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضة أو المؤرضة. مثل الأثاث والمشمعات والمواد والتلجعات. هناك خطر متزايد للإصابة بصدمة كهربائية إذا كان جسمك مؤرثا أو مؤرثا.

ج) لا تعرض الأدوات الكهربائية للمطر أو الظروف الرطبة. يؤدي دخول الماء إلى الأداة الكهربائية إلى زيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.

د) لا تسيء من استغلال الحبل. لا تستخدم أبدا السلك الحبل للأداة الكهربائية أو سحبها أو فصلها. أبقي السلك بعيدا عن الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

هـ) عند تشغيل أداة كهربائية في الخارج. استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام الخارجي. استخدم سلك مناسب للاستخدام الخارجي يقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ف) إذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمرا لا مفر منه، فاستخدم مصدرا محميا لجهاز التيار المتبقي (RCD). استخدام RCD يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

3 السلامة الشخصية

أ) كن منبسطا وراقب ما تفعله واستخدم المنطق السليم عند تشغيل أداة كهربائية. لا تستخدم أداة كهربائية وأنت متعب أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. لحظة من عدم الانتباه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية

قد يؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة.

ب) استخدم معدات الحماية الشخصية. دائما ارتداء حماية العين. معدات الحماية مثل فناع القبار، وأحذية السلامة المضادة للانزلاق، والقبعة التسلية، أو أجهزة حماية السمع المستخدمة في الظروف المناسبة سوف تقلل من الإصابات الشخصية.

ج) منع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة و/أو حزمة البطارية. أو التقاط الأداة أو حملها. إن حمل الأدوات الكهربائية بإصبعك على المفتاح أو تنشيط الأدوات الكهربائية التي تحتوي على المفتاح قيد التشغيل يؤدي إلى وقوع حوادث.

د) قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة. قد يؤدي ترك مفتاح الربط أو المفتاح المتصل بالجزء الدوار من الأداة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.

هـ) لا تتابع. حافظ على أساس سليم والتوازن في جميع الأوقات. يتضح ذلك تحكما أفضل في الأداة الكهربائية في المواقف غير المتوقعة.

ف) اللباس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات. احتفظ بشعرك وملابسك وقفازاتك بعيدا عن الأجزاء المتحركة. يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

ز) إذا تم توفير أجهزة لتوسيل مرافق استخراج وجمع الغبار، فتأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي استخدام جمع الغبار إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالغبار.

ح) لا تدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام المتكرر للأدوات تسمح لك بالرضا عن النفس وتجاهل مبادئ سلامة الأداة. قد يؤدي التصرف المتهور إلى إصابة خطيرة خلال جزء من الثانية.

4) استخدام الأدوات الكهربائية والعناية بها

أ) لا تضغط على أداة الطاقة. استخدم أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بك. ستقوم الأداة الكهربائية الصحيحة بالمهمة بشكل أفضل وأكثر أمانا بالمعدل الذي تم تصميمها من أجله.

ب) لا تستخدم الأداة إذا لم يعمل المفتاح على تشغيلها أو إيقاف تشغيلها. تعتبر أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بالمفتاح خطيرة ويجب إصلاحها.

ج) أفضل القابس من مصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية من الأداة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات وتخزين الأدوات الكهربائية. تشمل إجراءات السلامة الوقائية هذه على تقليل مخاطر تشغيل الأداة الكهربائية عن طريق الخطأ.

د) قم بتخزين الأدوات الكهربائية الكاملة بعيدا عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المعتادين على الأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل الأداة الكهربائية. تعتبر الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.

هـ) صيانة الأدوات الكهربائية. تحقق من عدم محاذاة أو ربط الأجزاء المتحركة أو كسر الأجزاء أو أي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية. في حالة تلفها، قم بإصلاح الأداة الكهربائية قبل الاستخدام. تحدث العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة الأدوات الكهربائية.

4) الاستمرار في قطع أدوات حادة ونظيفة. إن أدوات القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح ذات حواف القطع الحادة تكون أقل عرضة للانصاف ويسهل التحكم فيها.
5) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات. مع مراعاة ظروف العمل والعمل الذي سيتم تنفيذها قد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة عن تلك المقصودة إلى حدوث مؤهف خطير.

6) حافظ على المقابض وأسطح الإمساك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. لا تسمح المقابض الزلقة وأسطح الإمساك بالتعامل الآمن مع الأداة والتحكم فيها في المواقف غير المتوقعة.

7) استخدم أداة البطارية والعناية بها
أ) قم بإعادة الشحن فقط باستخدام الشاحن المحدد من قبل الشركة المصنعة. قد يؤدي الشاحن المناسب لنوع واحد من البطاريات إلى خطر نشوب حريق عند استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.

ب) استخدم الأدوات الكهربائية المزودة ببطاريات مخصصة لذلك فقط. قد يؤدي استخدام أي بطاريات أخرى إلى خطر الإصابة والحرائق.

ج) عندما لا تكون البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى مثل: مشابك الورق أو العملات المعدنية والمفاتيح أو المسامير أو البراغي أو غيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة التي يمكنها إجراء اتصال من طرف إلى آخر. قد يؤدي تقصير أطراف البطارية معاً إلى حدوث شرارة أو حروق أو نشوب حريق.

د) في ظل ظروف سيئة، قد يتم إخراج السائل من البطارية؛ تجنب الاتصال. إذا حدث اتصال عن طريق الخطأ، اغسله بالماء إذا لامس السائل العينين. فاطلب المساعدة الطبية أيضاً. قد يتسبب السائل الذي يتم إخراجها من البطارية في حدوث تهيج أو حروق.

هـ) لا تستخدم مجموعة بطارية أو أداة تالفة أو معدلة. قد تظهر البطاريات التالفة أو المعدلة سلوكاً غير متوقع مما يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار أو خطر الإصابة.

6) لا تعرض مجموعة البطارية أو الأداة للنار أو لدرجة الحرارة الزائدة. قد يؤدي التعرض للنار أو درجة الحرارة فوق 130 درجة مئوية إلى حدوث انفجار. ملحوظة: يمكن استبدال درجة الحرارة "130 درجة مئوية" بـ "درجة الحرارة 265 درجة فهرنهايت".

7) اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تشحن مجموعة البطارية أو الأداة خارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يؤدي الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد إلى تلف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.

6) الخدمة

أ) قم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك بواسطة شخص إصلاح مؤهل باستخدام قطع الغيار المتطابقة فقط. سيضمن ذلك الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.

ب) لا تقم مطلقاً بصيانة مجموعات البطاريات التالفة. يجب أن يتم خدمة مجموعات البطاريات فقط من قبل الشركة المصنعة أو موظفي الخدمة المعتمدين.

تحذيرات سلامة الحفر

1) تعليمات السلامة لجميع العمليات
أ) ارتداء واقيات الأذن عند الحفر بالصدمة. التعرض للضوضاء يمكن أن يسبب فقدان السمع.

ب) أمسك الأداة الكهربائية من أسطح الإمساك المعزولة عند القيام بأي عملية يتم فيها استخدام أداة القطع أو السحابت. قد يتصل بالأسلاك المخفية أو السلك الخاص به. قد يؤدي ملامسة ملحقات القطع أو المثبتات بسلك "مباشر" إلى جعل الأجزاء المعدنية المكشوفة من الأداة الكهربائية "مباشرة" ويمكن أن يتعرض المشغل لضدمة كهربائية.

2) تعليمات السلامة عند استخدام لقم الثقب الطويلة
أ) لا تعمل مطلقاً بسرعة أعلى من الحد الأقصى لسرعة لقمة الحفر. عند السرعات العالية، من المرجح أن تنحني لقمة العمل إذا سمح لها بالدوران بحرية دون ملامسة قطعة الشغل، مما يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

ب) ابدأ الحفر دائماً بسرعة منخفضة مع ملامسة طرف لقمة الحفر لقطعة العمل. عند السرعات العالية، من المحتمل أن تنحني لقمة العمل إذا سمح لها بالدوران بحرية دون ملامسة قطعة الشغل، مما يؤدي إلى إصابة شخصية.

ج) مارس الضغط فقط بشكل مباشر مع اللقمة ولا تمارس ضغطاً زائداً. يمكن أن تنحني اللقمة مما يسبب الكسر أو فقدان السيطرة، مما يؤدي إلى إصابة شخصية.

تحذير سلامة البطارية

أ) لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات الثانوية أو فتحها أو تمزيقها.

ب) احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال. يجب مراقبة استخدام الأطفال للبطارية. احتفظ بالبطاريات الصغيرة بشكل خاص بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ج) لا تعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو النار. تجنب التخزين في ضوء الشمس المباشر.

د) لا تقم بتقصير دائرة الظلية أو البطارية. لا تقم بتخزين الخلايا أو البطاريات بشكل عشوائي في صندوق أو درج حيث قد يحدث قصر في دائرة بعضها البعض أو يتم قصرها بواسطة أشياء معدنية أخرى.

هـ) لا تعرض الخلايا أو البطاريات لصددمات ميكانيكية.

و) في حالة حدوث تسرب من الخلية، لا تسمح للسائل أن يتلامس مع الجلد أو العينين. في حالة حدوث اتصال، اغسل المنطقة المصابة بكميات وفيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

ز) لا تستخدم أي شاحن غير ذلك المخصص للاستخدام مع الجهاز.

ح) لا تستخدم أي خلية أو بطارية غير مضممة للاستخدام مع الجهاز.

ط) عدم خلط خلايا مختلفة الصبح أو السعة أو الحجم أو النوع داخل الجهاز.

ي) قم دائماً بشراء البطارية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز.

ك) حافظ على الخلايا والبطاريات نظيفة وجافة.

ل) امسح أطراف الخلية أو البطارية بقطعة قماش جافة ونظيفة إذا أصبحت متسخة.

م) يجب شحن الخلايا الثانوية والبطاريات قبل الاستخدام. استخدم دائماً الشاحن والشاحنات الصحيحة

رمز		تحذير
		لتقليل خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات
		لا تحرق.
		لا تهتم أ حزمة البطارية النافقة
		لا تخلص من البطاريات. أعد البطاريات الفارغة إلى نقطة التجميع أو إعادة التدوير المحلية لديك.

راجع تعليمات الشركة المصنعة أو دليل المعدات للحصول على تعليمات الشحن المناسبة.
 (ن) لا تترك البطارية مشحونة لفترة طويلة عندما لا تكون قيد الاستعمال.
 (س) بعد فترات تخزين طويلة، قد يكون من الضروري شحن وتفريغ الخلايا أو البطاريات عدة مرات للحصول على الحد الأقصى أداء.
 (ج) احتفظ بوتنائق المنسج الأصلية للرجوع إليها في المستقبل.
 (ف) استخدم الخلية أو البطارية فقط في التطبيق المخصص لها.
 (ص) عندما يكون ذلك ممكناً، قم بإزالة البطارية من الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
 (ق) احتفظ بالخلية أو البطارية بعيداً عن الموجات الدقيقة والضغط العالي.
 (ر) التخلص بشكل صحيح.

معلومات تقنية

نموذج	قوة
GC2020	جيو 1
جيو 2	سرعة عدم التحميل المقدرة
0-550 رقيقة	تردد التأثير
0-2000 رقيقة	السعة القصوى للطرف
0-36000 رقيقة	الوزن الصافي للأداة (بدون البطارية)
ملم Ø13	
ملم Ø13	
ملم Ø38	
الحجم 1.3	

!!! نظراً لبرنامج البحث والتطوير المستمر، فإن المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

الاستخدام المقصود

- القيادة في ولفك البراني.
 - الحفر في الخشب والمعادن والجران والبلاستيك.
- (أ) تعليمات الاستخدام
 (1) إعداد أو تثبيت الأدوات الكهربائية في وضع مستقر بما يتناسب مع الأدوات الكهربائية التي يمكن تركيبها على دعامة أو تثبيتها على مقعداً على الأرض.

تركيب البطارية

ملحوظة:

يتم توفير البطارية مشحونة جزئياً، لضمان السعة الكاملة للبطارية،
فمن ينسحب البطارية بالكامل في شاحن البطارية قبل استخدام الأداة
لأول مرة.

لتثبيت البطارية بإحكام، قم بإدخالها بشكل صحيح حتى يتم تثبيتها
في مكانها بنقرة بسيطة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تسقط عن
طريق الخطأ من الأداة، مما يتسبب في إصابتك أو إصابة أي
شخص من حولك، تجنب الإفراط في إجهاد البطارية أو ضربها
داخل مبيت المحرك بمساعدة أشياء أخرى. (الشكل أ)

حالة أصواء LED	تقريباً. طاقة البطارية الحضراء
4 أصواء مضاءة	100%-75%
3 أصواء مضاءة	75%-50%
2 أصواء مضاءة	50%-25%
1 ضوء مضاء	25%-10%
1 ضوء انطفأ	استنقص مستطيف

● الاستخدام المستمر

إذاتم تشغيل الأداة بشكل مستمر حتى تفريغ خرطوشة
البطارية، فاسمح للأداة بالراحة لمدة 15 دقيقة قبل البدء
باستخدام بطارية جديدة.


● حماية من التفريغ الزائد

هذهالألة مجهزة بدائرة حماية من التفريغ الزائد، عندما تكون
البطارية منخفضة، سيتم فتح دائرة الحماية وستوقف الجهاز
عن الدوران.

● التخلص من خرطوشة البطارية

توجدبطارية ليثيوم أيون في خرطوشة البطارية، من أجل حماية
البيئة، قم بإعادة تدوير البطارية البالية أو التخلص منها بشكل
صحيح.يرجى استشارة الإدارات المحلية ذات الصلة حول كيفية
إعادةتدوير البطارية البالية و/أو التخلص منها.

أوصاف عامة



1. زر. مجدّد السرعة
2. إرساء المسبق لعدم الدوران
3. حفرة تشاك
4. تبديل الزناد
5. ضوء LED
6. حزمة البطارية
7. ضوء مؤشر البطارية
8. عكس ذراع التبديل

● تثبيت أو إزالة الأداة

تتضمن الأداة هنا لقمة التشغيل، وريشة الحفر، وما إلى ذلك،
والتي تختلف عن مفهوم الأدوات أو الآلات الكهربائية، حفز،

قبل التشغيل، اضبط دائراً ذراع مفتاح الرجوع إلى الوضع
المركزي، وهم بإزالة البطارية، لا يجب

1. البطارية

1. زر الحزمة
2. حزمة البطارية



إزالة البطارية

لإزالة البطارية، اضغط على زر إرساء القفل الموجودة على
جانبي البطارية واسحب البطارية إلى الأسفل. (الشكل ب)

1. اضغط على

1. علبه بطاريات
2. زر
3. السهم
4. اتجاه
5. قم بإزالة
6. علبه بطاريات




● مؤشر البطارية

قدتومض مصابيح الشحن الأربعة باللون الأحمر في حالة ارتفاع
درجة حرارة الجهاز أو تحميله بشكل زائد. مع استعادة درجة الحرارة
أو إزالة الحمولة من الحمل الزائد، اضغط على المفتاح ويمكن
تشغيل الأداة بدأت بشكل طبيعي. سيتم الإشارة إلى الطاقة
الحالية للبطارية بواسطة مؤشر البطارية عند الضغط على زر
البطارية وتشغيل الأداة. (الشكل ج) تم ضبط أربعة مصابيح LED
حمرًا لإشارة إلى طاقة البطارية والتي يمكن الرجوع إليها في
الجدول التالي.

1. مؤشر البطارية


ضوء



اصطف على الزناد التبديل.


1. تركيب الصك

أمسك الحلقة وأدر الكم عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح فك الطرف. ضع القطعة في طرف الطرف بقدر ما ستذهب. أمسك الحلقة بقوة وأدر الكم في اتجاه عقارب الساعة لتشديد طرف الطرف (انظر للخلف). (الشكل د)



2. إزالة الصك

لإزالة اللقمة، أمسك الحلقة وأدر الكم عكس اتجاه عقارب الساعة (انظر للخلف). (الشكل هـ.)




تغيير العمل

حذر:

قبل إدخال خرطوشة البطارية في الأداة، تحقق دائماً للتأكد من أن مشغل المفتاح يعمل بشكل صحيح ويعود إلى وضع "إيقاف التشغيل" عند تحريره.

تتم بتشغيل الجهاز بسرعة منخفضة لفترة طويلة جداً، وإلا فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز الداخلي. لتغيير سرعة الأداة، ما عليك سوى سحب زر التشغيل، يتم زيادة سرعة الأداة عن طريق زيادة الضغط على مشغل المفتاح ويؤدي الضغط الإضافي إلى زيادة السرعة. حرر مشغل التبديل لإيقاف تشغيل الأداة. (الشكل واو)



تتبية إجراء التبديل العكسي:

● تحقق دائماً من اتجاه الدوران قبل التشغيل.

● استخدم ذراع التبديل العكسي فقط بعد توقف الأداة تماماً. تغيير الاتجاه


قد يؤدي التدوير قبل توقف الأداة إلى تلف الأداة. عند عدم تشغيل الأداة، امسك دائماً ذراع مفتاح الرجوع إلى الوضع المحايد.

● تجبر أبداً على سحب مشغل المفتاح أثناء ضبط ذراع مفتاح الرجوع إلى الوضع الأوسط.

دوران عقارب الساعة

اصطف على ذراع مفتاح الرجوع من الجانب B إلى الجانب A للدوران في اتجاه عقارب الساعة من أجل الثقب وتثبيت البراغي (انظر لتمام).

اصطف على ذراع مفتاح الرجوع من الجانب A إلى الجانب B للدوران عكس اتجاه عقارب الساعة ل فك البراغي أو فكها. (الشكل ج)



تغيير السرعة

لتغيير السرعة، قم أولاً بإيقاف تشغيل الأداة ثم قم بتحريك ذراع تغيير السرعة إلى الجانب "2" للسرعة العالية أو الجانب "1" للسرعة المنخفضة. تأكد من ضبط ذراع تغيير السرعة على الوضع الصحيح قبل التشغيل. استخدم السرعة المناسبة لعملك. (الشكل ج)



حذر:


1. قم دائماً بضغط ذراع تغيير السرعة بالكامل على الوضع الصحيح. إذا قمت بتشغيل الأداة بينما يكون ذراع تغيير السرعة في منتصف المسافة بين الجانب "1" والجانب "2"، فقد يتعرض الأداة للتلف.
2. لا تستخدم ذراع تغيير السرعة أثناء تشغيل الأداة. قد يتعرض الأداة للتلف.
3. في حالة حدوث إجراءات حماية متكررة للحاجز عند استخدام الأداة بسرعة عالية، سيتوقف المحرك عن العمل. ضع ذراع التغيير على الجانب "1" للتشغيل المستمر.
4. إذا تعذر تبديل ذراع تغيير السرعة بسبب اصطدام سن التروس، فاصطغرف على زر التبديل لتشغيل المحرك ثم قم بتغيير السرعة.

ضوء العمل

● سيتم إضاءة متصاح العمل LED الأبيض بعد سحب

تدبيل الزناد لإضاءة منطقة العمل في ظل ظروف الإضاءة غير المواتية (الشكل الأول)

1. ضوء LED




إذناات البطارية على وشك النفاذ، سيومض مؤشر LED الأبيض مرة واحدة تقريباً في الثانية؛ في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل راد، سيومض مؤشر LED الأبيض مرتين في الثانية تقريباً.

● وضع التشغيل

حدد وضع المطرقة لتحقيق وظيفة المطرقة. وضع الحفر لتحقيق الحفراو أي عملية تحميل ثقيلة أخرى. وضع المسامير لتحقيق المسامير المرن. دور كوابتبدل الوضع لمحاذاة الرقمية ، باستخدام الأسهم المشار إليه واسم صوت "التفكر" (الشكل J)

1. علامة الوظيفة
2. يشير السهم




● تشديد التبراس

حذر:

1. اضبط موضع المنصور على السرعة المنخفضة.
2. تأكد من إدخال لقمة المحرك عمودياً في رأس المزلاج، وإلا فقد يتلف المسامير أو اللقمة. 3. يرجى اختيار عزم الدوران المناسب وفقاً لاحتياجاتك التشغيلية.

لإحكام ربط المسامير، قم بمطرفة نقطة لقمة التشغيل على رأس المسامير و قم بتشغيل الآداة بشكل صحيح. قم بتشغيل الآداة ببطء ثم قم بتسريعها تدريجياً. بمجرد إغلاق القابض، قم بتحريك مشغل المفتاح (الشكل L)



1. بيت
2. بولت

عند ربط مسامير الخشب، قم بتقب تقب في المنتصف أولاً لتسهيل عملية الربط وللمنع قطعة العمل من الانزلاق. يرجى الرجوع إلى الورقة التالية:

● عمل الحفر

حذر:

● اضغط المقروط على الأداة لن يؤدي إلى تسريع عملية الحفر. في الواقع، لن يؤدي هذا الضغط المقروط إلا إلى إتلاف طرف القطعة، وتقليل أداء الأداة وتقصير عمر الخدمة للأداة.

● هناك قوة هائلة تمارس على الأداة/البنة في وقت الاختراق. أمسك الأداة بقوة وكن حذراً عندما تبدأ لقم العمل في اختراق قطعة العمل.

● يمكن إزالة البنة العالقة ببساطة عن طريق ضبط مفتاح الرجوع إلى الدوران العكسي من أجل التراجع. ومع ذلك، قد تتراجع الأداة فجأة إذا لم تمسكها بقوة.

● مبدائياً تثبتت قطع العمل الصغيرة في ملزمة أو ما شابه

الصيانة والفحص

التفتيش

عند توزيع الأداة أو سحبها، يجب على موظفي الحراسة إجراء فحص يومي لها؛ قبل الاستخدام، يجب على المستخدمين إجراء فحص يومي له؛ ويجب أن يكون لدى الشركات التي تستخدم الأداة متخصصون لفحص الأداة بانتظام؛ ينبغي تقصير دورة التفتيش في منطقة المناخ الرطب ودرجة الحرارة المتغيرة أو في ظل ظروف الاستخدام السيئة؛ فحص في الوقت المناسب قبل موسم الأمطار.

يجب أن يتم وضع علامة على الأداة التي يتم فحصها لتكون مؤهلة بملصق مكتوب عليه عبارة "معرفة، اسم أو هوية الشركة التي تقوم بالتفتيش، اسم أو هوية المفتش وتاريخ السريان.

يجب صيانة الأداة من قبل شركات الصيانة المعترف بها من قبل الشركة المصنعة الأصلية، لا يجوز للمستخدمين النهائيين وأقسام الصيانة تغيير المعلمة الأصلية للأداة، أو اعتماد مواد بديلة ذات أداء أقل من تلك الأصلية أو قطع الغيار التي لا تتوافق مع المواصفات.

تنظيف فتحات التهوية

من أجل العمل الآمن والسليم، حافظ دائماً على نظافة الأداة الكهربائية وتهوية فتحات التهوية الخاصة بها. استخدم فرشاة ناعمة ونظيف وجافة لتنظيف فتحات التهوية بانتظام أو عند انسدادها.

فحص مسامير التثبيت

قم بفحص جميع براغي التثبيت بانتظام وتأكد من ربطها بشكل صحيح في حالة فك أي من البراغي، قم بإعادة ربطها على الفور. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى مخاطر جسيمة.

تنظيف

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح جسم الأداة. لا تقم بتنظيف الأداة بقطعة قماش مبللة أو محققة أو بنزين أو مذيبات متطايرة أخرى.

* للحفاظ على سلامة وموثوقية المنتج، يجب إجراء الإصلاحات وأي أعمال صيانة أو تعديل أخرى من خلال مراكز الخدمة المعتمدة، وذلك باستخدام قطع الغيار الأصلية دائماً.

لأدوات البطارية:

نطلق درجة الحرارة المحيطة أثناء التشغيل والتخزين: 0 درجة مئوية-45 درجة مئوية.

نطلق درجة الحرارة المحيطة الموصى بها أثناء الشحن: 5 درجة مئوية-40 درجة مئوية.

علبة بطاريات	شاحن	نموذج
GC1020	GC1000	
GC1040		


يتم تحديث حزم البطاريات الخاصة بشركتنا باستمرار. يرجى التطلع إلى خدماتنا وآخر الأخبار!

القطر الاسمي من المسمار الخشب (مم)	الحجم الموصى به من ثقب المركز (مم)
3.1	2.0-2.2
3.5	2.2-2.5
3.8	2.5-2.8
4.5	2.9-3.2
4.8	3.1-3.4
5.1	3.3-3.6
5.5	3.7-3.9
5.8	4.0-4.2
6.1	4.2-4.4

● إزالة الترياس

لإزالة المزلاج، قم بمطرفة نقطة لقمة التشغيل على رأس المزلاج وقم بتشغيل الأداة بشكل صحيح. قم بتشغيل الأداة ببطء ثم قم بتسريتها تدريجياً؛ بمجرد إخراج المزلاج، قم بتحرير مشغل المفتاح (الشكل م) حذر:

يرجى وضع الترس في "1" (سرعة منخفضة): تأكد من إدخال الرأس عمودياً في رأس المسمار، وإلا فقد يتلف المسمار أو الرأس. يرجى اختيار عزم الدوران المناسب وفقاً لاحتياجاتك كالمعتاد.




● تركيب الختاف

حذر:


عند تثبيت الختاف، تأكد من تثبيته بالمسامير. وإلا فإن قديم فصل الختاف عن الأداة، مما يسبب ضرراً للجياة.

تسهل الختافات التعليق المؤقت للأدوات ويمكن تركيبها على جانبي الأداة. تثبيت الختاف، أدخله في الأخدود الموجود على الجانب الأول من مبيت الأداة وقم بتثبيته بالمسامير. لفك الختاف، قم بفك المسمار ثم أخرجه. (الشكل ن)



شرح النظرة العامة

لوحة صدمة ثابتة	27	برغي رأس عموم 20×M6	1
حشية القرص ذات التأثير المنخفض	28	13 ملم تشاك (ويدا)	2
غسالات قفل رمح	29	سلك النجول	3
قفل الكاميرا	30	السرقات	4
مضخة هيدروليك	31	زر ضغط للتحكم في السرعة	5
حلقة القفل	32	عكس التبدل رافعة	6
كوكب الناقل الثالث	33	برغي التنصت على رأس المقلاة 16×ST2.9	7
كوكب جير الثالث	34	الموزة M4 (النموذج الأول)	8
إرجير III	35	علبة بطاريات	9
غسالة علبة التروس الأمامية	36	شاحن	10
حالة العتاد الحلقي	37	محطة نيوك	11
صن جير الثالث	38	جمعية PCBA	12
بيات جير II	39	تبدل الجمعية	13
إرجير II	40	القرفوقى لوحة الربيع	14
صن جير II	41	برغي Hestl غاطس متقاطع	15
كوكب جير I	42	صنط لوحة صغط الأكمام	16
إرجير III	43	فيلت الصوف	17
غسالة علبة التروس الخلفية	44	غطاء علبة التروس الأمامية	18
غطاء علبة التروس	45	حلقة صنط عزم الدوران	19
الجمعية الدوارة	T1	صامولة صنط عزم الدوران	20
مجموعة الإسكان	T2	صنط عزم الدوران الربيع	21
تجميع رمح	T3	غسالة عزم الدوران	22
مجموعة صندوق التروس الأمامي	T4	رأس كروي 11.5×Φ5	23
		محمل كروي 2Z-6802	24
		تحميل لوحة الدعم	25
		ريخ التواء أسطوانتي	26



110403

110402

INNOVATION
PERFORMANCE
SAFETY
CONFIDENCE
GAZELLE

GAZELLE

sales@gazelleindustrial.com | www.gazelleindustrial.com