

GAZELLE®

GW7030 Electric Circular Saw User Manual



تحذيرات عامة لسلامة الأدوات الكهربائية

تحذير: اقرأ جميع تحذيرات السلامة.
التعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات المتوفرة مع هذه الأداة الكهربائية. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المتوفرة إناؤه إلى حدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق و/أو إصابة خطيرة.

احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل. يشير المصطلح "أداة كهربائية" في التحذيرات إلى الأداة الكهربائية التي تعمل بالتيار الكهربائي (السلوكية) أو الأداة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (اللاسلكية).

1 سلامة العمل

أ) إبقاء منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيداً. المناطق المرصحة أو المظلمة تدعو إلى وقوع الحوادث.

ب) لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار، مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال. تحدث الأدوات الكهربائية شرارات قد تؤدي إلى اشتعال الغبار أو الأبخرة.

ج) أبق الأطفال والمارة بعيداً أثناء تشغيل أداة كهربائية. الانحرافات يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة.

2 السلامة الكهربائية

أ) يجب أن تطابق مقاييس أداة الطاقة مع المخرج. لا يجب تغيير المقيس في جميع الاحوال. لا تستخدم أي مقاييس صحول مع أدوات كهربائية موزعة. ستعمل المقاييس غير المعدلة والمناظرة المطابقة على تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ب) تجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضة أو المؤرضة، مثل الأنابيب والمنشآت والمواد والتلججات. هناك خطر من الإصابة بصدمة كهربائية إذا كان جسمك مؤرضاً أو مؤرضاً.

ج) لا تعرض الأدوات الكهربائية للمطر أو الظروف الرطبة. يؤدي دخول الماء إلى الأداة الكهربائية إلى زيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.

د) لا تسمم من استغلال الجبل. لا تستخدم أبداً السلك لحمل الأداة الكهربائية أو سحبها أو فصلها. أبق السلك بعيداً عن الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الأسلاك النافذة أو المتشابكة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

هـ) عند تشغيل أداة كهربائية في الخارج، استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام الخارجي. استخدام سلك مناسب للاستخدام الخارجي يقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ف) إذا كان تشغيل أداة كهربائية في مكان رطب أمراً لا مفر منه، فاستخدم مصدر حماية لجهاز التيار المتبقي (RCD). استخدام RCD يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

3 السلامة الشخصية

أ) كن متيقظاً وراقب ما تفعله واستخدم المنطق السليم عند تشغيل أداة كهربائية. لا تستخدم أداة كهربائية وأنت متعباً وتحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. قد تؤدي لحظة عدم الانتباه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية خطيرة.

ب) استخدم معدات الحماية الشخصية. دائماً ارتداء حماية العين. معدات الحماية مثل قناع الغبار، وأحذية السلامة المضادة للانزلاق، واقية الصلابة أو أدوات حماية السمع المستخدمة في الظروف المناسبة سوف تقلل من الإصابات الشخصية.

ج) اجمع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيله بمصدر الطاقة و/أو حزمة البطارية. أو التقاط الأداة أو حملها. إن حمل الأدوات الكهربائية بإصبعك على المفتاح أو تنشيط الأدوات الكهربائية التي تحتوي على المفتاح قيد التشغيل يؤدي إلى وقوع حوادث.

د) قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية. قد يؤدي ترك مفتاح الربط أو المفتاح المتصل بالجزء الدوار من الأداة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.

هـ) لا تتألق. حافظ على أساس سليم والتوازن في جميع الأوقات. يتيح ذلك تحكماً أفضل في الأداة الكهربائية في المواقف غير المتوقعة.

ف) اللباس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات. أبعده شعرك وملابسك عن الأجزاء المتحركة. يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

ز) إذا تم توفير أجهزة توصيل مرافق استخراج وجمع الغبار، فتأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي استخدام جمع الغبار إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالغبار.

ح) لا تدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام المتكرر للأدوات تسمح لك بالرضا عن النفس وتجاهل مبادئ سلامة الأداة. قد يؤدي التصرف المتهور إلى إصابة خطيرة خلال جزء من الثانية.

4) استخدام الأدوات الكهربائية والعناية بها
أ) لا تضغط على أداة الطاقة. استخدم أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بك. ستقوم الأداة الكهربائية الصحيحة بالمهمة بشكل أفضل وأكثر أماناً بالمعدل الذي تم تصميمها من أجله.

ب) لا تستخدم الأداة الكهربائية إذا كان المفتاح لا يقوم بتشغيلها وإيقاف تشغيلها. تعتبر أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بالمفتاح خطيرة ويجب إصلاحها.

ج) احرص القابس من مصدر الطاقة و/أو قم بإزالة مجموعة البطارية إذا كانت قابلة للفصل. من الأداة الكهربائية قبل إجراء تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين الأدوات الكهربائية. تعمل إجراءات السلامة الوقائية هذه على تقليل مخاطر تشغيل الأداة الكهربائية عن طريق الخطأ.

د) قم بتخزين الأدوات الكهربائية الخاملة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المعتادين على الأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل الأداة الكهربائية. تعتبر الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.

هـ) إصابة الأدوات الكهربائية وملحقاتها. تحقق من عدم محاذاة أو ربط الأجزاء المتحركة أو كسر الأجزاء أو أي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية.

في حالة تلفها، قم بإصلاح الأداة الكهربائية قبل الاستخدام. كثير من الحوادث سببها سوء

أدوات كهربائية تم صيانتها.

4) الاستمرار في قطع أدوات حادة ونظيفة. إن أدوات القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح ذات حواف القطع الحادة تكون أقل عرضة للانحناء ويسهل التحكم فيها. استخدم الأدوات الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات، مع مراعاة ظروف العمل والعمل الذي سيتم تنفيذه. **لقد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة عن تلك المقصودة إلى حدوث موقف خطير.**

ح) حافظ على المقابض وأسطح الإمساك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. لا تسمح المقابض الزلقة وأسطح الإمساك بالتعامل الآمن مع الأداة والتحكم فيها في المواقف غير المتوقعة.

5) الخدمة

أ) قم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك بواسطة شخص أصلا مؤهل باستخدام قطع الغيار المتطابقة فقط. سيضمن ذلك الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.

تعليمات السلامة الإضافية للمناشير الدائرية

تعليمات السلامة لجميع إجراءات

القطع للمناشير

أ) **خطر:** أبى يدك بعيداً عن منطقة القطع والشفرة. احتفظ بالمقبض الثاني وعلى المقبض الإضافي أو مبيت المحرك. إن كانت كلتا اليدين ممسكتين بالمناشير، فلقد يمكن لعلتهما بالشفرة.

ب) لا تصل إلى أسفل الشغل. لا يمكن للواهي أن يحميك من الشفرة الموجودة أسفل قطعة الشغل.

ج) اضبط عمق القطع على سمك قطعة العمل. يجب أن يكون أقل من سن كامل لأسنان الشفرة مرتين أسفل قطعة العمل.

د) لا تمسك أبداً قطعة العمل بين يديك أو على ساك أثناء القطع. تأمين الشغل إلى منصة مستقرة. من المهم دعم العمل بشكل صحيح لتقليل تعرض الجسم أو ربط الشفرة أو فقدان السيطرة.

هـ) أمسك الأداة الكهربائية من أسطح الإمساك المعزولة عند إجراء عملية قد تلامس فيها أداة القطع الأسلاك المخفية أو السلك الخاص بها. سيؤدي الاتصال بسلك "مباشر" أيضاً إلى جعل الأجزاء المعدلة المكشوفة من الأداة الكهربائية "مباشرة" ويمكن أن يسبب صدمة كهربائية للشغل.

ف) عند التمزيق، استخدم دائماً سياجاً للتمزيق أو دليل حافة مستقيمة. يؤدي ذلك إلى تحسين دقة القطع وتقليل فرصة ربط الشفرة.

ز) استخدم دائماً الشفرات ذات الحجم والشكل الصحيحين (الماس مقابل الدائري) لفتحات الشجرة الشفرات التي لا تتوافق مع أدوات التركيب الخاصة بالمناشير سوف تتحرف عن المركز. مما يتسبب في فقدان التحكم.

ح) لا تستخدم أبداً غسالات أو مسامير الشفرة الثالثة أو غير الصحيحة. تم تصميم مسامير الشفرات والمسامير خصيصاً لمشارك لتحقيق الأداء الأمثل.

وسلامة التشغيل.

مزيد من تعليمات السلامة لجميع المناشير أسباب الارتداد والتحذيرات ذات الصلة

- الارتداد عبارة عن رد فعل مفاجئ لشفرة المنشار المشغولة أو المشغولة والمحرقة، مما يؤدي إلى رفع المنشار غير المحكم فيه إلى الأعلى والخروج من قطعة العمل باتجاه المشغل. عندما يتم ضبط الشفرة أو الحشارها بإحكام بسبب إغراق الشغل، تتوقف الشفرة ويدفع رد فعل المحرك الوحدة بسرعة نحو المشغل.

إذا أصبحت الشفرة ملتوية أو غير متوازنة في القطع، فإن الأسنان الموجودة على الحافة الخلفية للشفرة يمكن أن تحفر في السطح العلوي للخشب مما يؤدي إلى خروج الشفرة من الشغل والقفز مرة أخرى نحو المشغل. إن الارتداد هو نتيجة سوء استخدام المنشار و/أو إجراءات أو ظروف التشغيل غير الصحيحة ويمكن تجنبه من خلال اتخاذ الاحتياطات المناسبة كما هو موضح أدناه. **احتفظ بقبضة قوية بكلتا يديك على المنشار وضع ذراعيك لمقاومة قوى الارتداد.** ضع جسمك على جانبي الشفرة، ولكن ليس على خط وأحدم الشفرة. يمكن أن تؤدي الارتداد إلى قفز المنشار إلى الخلف ولكن يمكن للمشغل التحكم في قوى الارتداد. إذا تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

ب) عندما يتم ربط الشفرة، أو عند مقاطعة القطع لأي سبب من الأسباب، حرر الزناد وأمسك المنشار بدون حركة في المادة حتى تتوقف الشفرة تماماً. لا تحاول مطلقاً إزالة المنشار من العمل أو سحب المنشار للخلف أثناء حركة الشفرة. **ولا قد تحدث ارتدادات التحريك واتخاذ الإجراءات التصحيحية للقتضاء على سبب ربط الشفرة.**

ج) عند إعادة تشغيل المنشار في قطعة العمل، قم بتوسيط شفرة المنشار في الشغل بحيث لا تتشابك أسنان المنشار مع المادة. إذا ارتجعت شفرة المنشار، فقد ترتفع أو ترتد من قطعة العمل عند إعادة تشغيل المنشار.

د) دعم الألواح الكبيرة لتقليل مخاطر قرصة الشفرة والارتداد. تميل الألواح الكبيرة إلى التعرهل تحت ثقلها. يجب وضع الدعامة أسفل اللوحة على كلا الجانبين. بالقرب من خط القطع وبالقرب من حافة اللوحة.

هـ) لا تستخدم شفرات مملدة أو تالفة. تنتج الشفرات غير المشحذة والتي تم صيحتها بشكل غير صحيح شغلًا ضيقًا يتسبب احتكاكًا مفرطًا وربط الشفرة والارتداد.

ف) يجب أن تكون أذرع قفل ضبط عمق الشفرة وشطبة الشفرة محكمة وأمنة قبل إجراء القطع. إذا تحركت تغديل الشفرة أثناء القطع، فقد يتسبب ذلك في الارتباط والارتداد.

ز) اتوخ الحذر الشديد عند النشر في الجدران الموجودة أو المناطق العمياء الأخرى. **لقد تؤدي الشفرة البارزة إلى قطع الأشياء التي يمكن أن تسبب ارتداداً أو ارتداداً.**

تعلمت قاس الطاقة في المصفاة العمدة:

المنتج الخاص بك مزود بقابس كهربائي معتمد وفقاً للمعيار BS 1362-1 مع منصرف داخلي معتمد وفقاً للمعيار BS 1362. إذا لم يكن القابس مناسباً للمقيس الخاص بك، فيجب إزالته وتركيب قابس مناسب في مكانه بواسطة خدمة عملاء معتمدة عامل. يجب أن يكون للقابس البديل نفس معدل الضمانات مثل القابس الأصلي.

يجب التخلص من القابس المقطوع لتجنب خطر الصدمة المحتملة، ويجب عدم إدخاله مطلقاً في مقيس التيار الكهربائي في مكان آخر.

رمز

تحذير



لتقليل خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات



دائماً ارتداء حماية العين



لتأمين قدرة التثبيت



البيانات الفنية

GW7030	نموذج	مدخلات الطاقة المقدرة
1500	م	لا توجد سرعة تحميل
5300	م	الأعلى - عمق القطع
64	م	الأعلى - زاوية القطع
45	م	حجم الشفرة
45	م	الوزن الصافي لثلاثة
1.7×(19)20×185	م	
4.1	كغ	

انظر لبرنامج البحث والتطوير المستمر، فإن المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

قواعد السلامة الإضافية

• تعليمات الأمان

أ) أبعد يديك عن منطقة القطع والشفرة. احتفظ بيديك الثانية على المقبض المساعد أو مبيت المحرك.

ب) لا تصل إلى أسفل العمل.

ج) اضبط عمق القطع على سمك قطعة العمل.

د) لا تمسك قطعة الشغل أو تضعها على ساق النشر، وقم بتثبيت قطعة الشغل على منصة ثابتة.

هـ) أمسك الأداة عن طريق أسطح الإمساك المعزولة عند إجراء عملية قد تلامس فيها أداة القطع الأسلاك المخفية أو السلك الخاص بها.

و) عند التمزيق، استخدم دائماً سيجاً أو دليل حافة مستقيمة.

ز) استخدم دائماً الشفرات ذات الحجم والشكل الصحيحين (الماس مقابل الدائري).

ح) لا تستخدم أبداً غسالات أو مسامير نصلية تالفة أو غير صحيحة.

• مزيد من تعليمات السلامة لجميع العمليات أسباب واحتمالات الرشوة:

الارتداد عبارة عن رد فعل مفاجئ لشفرة المنشار المضغوطة أو المقيدة أو المحرقة، مما يتسبب في رفع المنشار غير المتحكم فيه للأعلى والخروج من قطعة العمل باتجاه المشغل؛ عندما يتم ضغط الشفرة أو ربطها بإحكام عن طريق إغلاق الشق، تتوقف الشفرة ويوقف رد فعل المحرك الوحدة بسرعة نحو المشغل؛

إذا أصبحت الشفرة ملتوية أو غير متوازنة في القطع، فإن الأستان الموجودة على الحافة الخلفية للشفرة يمكن أن تحفر في السطح العلوي للخشب مما يؤدي إلى خروج الشفرة من الشق والقفز مرة أخرى نحو المشغل.

إن الارتداد هو نتيجة سوء استخدام الأداة و/أو إجراءات أو ظروف التشغيل غير الصحيحة ويمكن تجنبها من خلال اتخاذ الاحتياطات المناسبة كما هو موضح أدناه:

أ) حافظ على قبضتك القوية على المنشار بكلتا يديك ثم ضع جسمك وذراعك في موضع يسمح لك بمقاومة قوى الارتداد. يقع الجسم على جانبي الأداة ولا يتماشى مع الشفرة.

ب) عندما يتم ربط الشفرة، أو عند مقاطعة القطع لأي سبب من الأسباب، حرر الزناد وأمسك المنشار بدون حركة في المادة حتى تتوقف الشفرة تماماً. لا تحاول مطلقاً إزالة المنشار من العمل أو سحب المنشار للخلف أثناء تحرك الشفرة ولا فقد تحدث ركلة ارتدادية.

ج) عند إعادة تشغيل المنشار في قطعة العمل، قم بتوسيط شفرة المنشار في الشق وتأكد من عدم تعشيق أسنان المنشار في المادة. إذا كانت شفرة المنشار مقيدة، فقد تتحرك لأعلى أو ترتد من قطعة العمل عند إعادة تشغيل المنشار.

د) دعم الألواح الكبيرة لتقليل مخاطر قرصة الشفرة والركلة الخلفية.

تحميل الألواح الكبيرة إلى الترهل تحت ثقلها، يجب وضع الدعامات أسفل اللوحة على كلا الجانبين. بالقرب من خط القطع بالقرب من حافة اللوحة، كما في الشكل أدناه:

مكملات إضافية عند استخدام المنشار الدائري

أ) عند استخدام هذه الأداة، لاحظ ما يلي:
 - أن تكون الشفرات المستخدمة سليمة وغير مشوهة أو مدحرجة أو مفقودة أو متشققة.
 - لا يجوز استخدام شفرات المنشار المصنوعة من HSS، ولا يجوز استخدام أي عملة لحن في الأدوات.
 - لا تستخدم شفرات لا تتوافق مع الخصائص المحددة في هذا الدليل.
 - لا تقم بالضغط الجانبي على سطح قرص الشفرة لإيقاف الشفرة.
 - التأكد من أن جميع أليات التراجع في نظام الحماية تعمل بشكل صحيح.
 - أفضل الشفرة عن مصدر الطاقة قبل استبدال الشفرة أو إجراء التعديلات أو أعمال الصيانة الأخرى.

ب) الحد الأقصى لعمق شفرة المنشار المستخدمة في هذه الأداة هو 185 ملم.
 ج) سرعة عدم التحميل المقدرة لهذه الأداة هي 5300r/min.
 د) قبل استخدام هذه الأداة، يجب فتح أسنان الشفرة، ويجب ضمان أن يكون حجم الأسنان المفتوحة مشقوقاً بشكل معتدل.
 هـ) عند استخدام هذه الأداة، يجب عليك التحكم في سرعة الدفع المعتدلة وفقاً لصلابة المواد المختلفة.

و) عند استخدام هذه الأداة، يجب ألا يحتوي الخشب المعالج على أجسام غريبة مثل المسامير، وفي حالة وجود عقدة صلبة من الخشب، يجب إنباء سرعة الدفع.


ز) يمنع منعاً باتاً العمل مع إزلة الوالي.

ح) للحفاظ على الشفرة نظيفة وحادة، استخدم شفرات حادة لتقليل الفشل والإرتداد إلى الحد الأدنى.
 الخطر: يجب أن تترك اليد منطوقة العمل عند التشغيل. لا تلمس النصل. لا تقم بإدخال قطعة العمل أو لمس الجزء المقطوع أثناء دوران الشفرة.

ط) منع ارتداد أجهزة السلامة عندما يتباطأ المنشار الدائري فجأة، يحدث ارتداد، ويرتد إلى المشغل. عندما يتم تثبيت شفرة المنشار بقطعة العمل أو تباطأ فجأة، يجب أن يكون المفتاح مستريحاً. عادة، يجب الحفاظ على الشفرة حادة، ويجب أن يظهر المشغل في طريقة الشكل لدعم قطع كبيرة من الخشب. استخدم لوحة تحديد الموقع للتشغيل الطولي. لا تجبر على استخدام الأدوات، واتبه لإدارة العمل. عندما تكون شفرة المنشار لا تزال تدور، لا تقم بإزالة المنشار الدائري من قطعة العمل. لا تضع يديك أو أصابعك خلف الأداة أبداً. لأنه في حالة حدوث ارتداد، يرتد المنشار الدائري بسهولة إلى اليد ويمكن أن يسبب إصابة خطيرة.

عند تشغيل المنشار، احتفظ بالسلك بعيداً عن منطقة القطع وضعه بحيث لا يعلق بقطعة العمل أثناء عملية القطع. قم بالتشغيل بدعم مناسب لليد، ودعم مناسب لقطعة العمل، وتوجيه سلك الإمداد بعيداً عن منطقة العمل.

لتجنب
 رشوة، افعل
 لوحة الدعم أو
 لوحة بالقرب من القطع.



لا دعم
 لوحة أو لوحة
 بعيداً عن القطع.



هـ) لا تستخدم شفرة مملدة أو مشوهة أو متشققة أو تالفة.

و) يجب أن تكون أذرع قفل ضبط عمق الشفرة وشطبة الشفرة محكمة وأمنة قبل إجراء القطع.
 ز) توخي المزيد من الحذر عند إجراء "القطع الفاطس" في الجدران الموجودة أو المناطق العمياء الأخرى.

تعليمات السلامة للمناشير الدائرية المزودة بواقٍ التآرجح

أ) تحقق من الحماية السفلية للتأكد من إغلاقها بشكل صحيح قبل كل استخدام. لا تقم بتشغيل المنشار إذا لم يتحرك الوالي السفلي بحرية ويخلق على الفور. لا تقم مطلقاً بربط الوالي السفلي أو ربطه في الوضع المفتوح.
 ب) التحقق من تشغيل وحالة الزنبرك الوالي السفلي. إذا لم يعمل الوالي والزنبرك بشكل صحيح، فيجب صيانتهما قبل الاستخدام.

ج) يجب سحب الوالي السفلي يدوياً فقط لعمليات القطع الخاصة مثل "القطع الفاطس" و"القطع المركبة". ارفع الحماية السفلية عن طريق سحب الرافعة، بمجرد دخول الشفرة إلى المادة، يجب تحرير الوالي السفلي.

د) لاحظ دائماً أن الوالي السفلي يغطي الشفرة قبل وضع المنشار على المقعد أو الأرضية.

تعليمات أمان إضافية للمناشير الدائرية المختلفة بسكين التقطيع

أ) استخدم سكين التقشير المناسب للشفرة المستخدمة.
 ب) اضبط سكين التثبيت كما هو موضح في دليل التعليمات هذا.
 ج) استخدم دائماً سكين التمزيق إلا عند القطع الفاطس.
 د) لكي تعمل سكين التمزيق، يجب أن تكون متصلة بقطعة العمل.
 هـ) لا تقم بتشغيل المنشار إذا كانت سكين التمزيق مثبتة.



(م) قبل ضبط الأداة بعد الانتهاء من القطع، تأكد من إغلاق الواقي السفلي (التلسكوبي) وتوقف الشفرة تماماً.



رسم توضيحي لمودج
من اليد اليمنى
الدعم، الشغل
الدعم والإمداد
توجيه الحمل.

تعليمات التشغيل

• إزالة أو تركيب شفرة المنشار يمكن استخدام الشفرة التالية مع هذه الأداة:

185	مم	الأعلى-ضياء
170	مم	دقيقة-ضياء
(19)20	مم	ضياء-داخلي
1.7	مم	بسمكة
1.9	مم	الشفة


حذر:

لا تستخدم شفرات منشار لا تتطابق مع الخصائص الموضحة في هذا الدليل.

إزالة شفرة المنشار

لإزالة الشفرة، اصطف على قفل المغزل حتى لا تتمكن الشفرة من الدوران واستخدم المفتاح السداسي لفك مسمار رأس المقبس السداسي عكس اتجاه عقارب الساعة. ثم قم بإزالة الترياس، الشفة الخارجية وشفرة المنشار.

* تنبيه: تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل تثبيت شفرة المنشار أو إزالتها.




1- زر القفل
2- وجع عرافة

تركيب شفرة المنشار

لتثبيت شفرة المنشار، اتبع إجراءات الإزالة في الاتجاه المعاكس. قم بتركيب الحافة الداخلية وشفرة المنشار والشفة الخارجية والمسامير السداسي بهذا الترتيب. تأكد من تثبيت المسامير السداسي في اتجاه عقارب الساعة بإحكام مع الضغط على قفل المغزل بالكامل.

تحذير: من المهم دعم قطعة العمل بشكل صحيح وإمسك المنشار بقوة لمنع فقدان السيطرة مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية. يوضح الشكل أدناه الدعم البدوي النموذجي للمنشار. ي (قبل النشر، يجب عليك تحديد ما إذا كان تعديل عمق المنشار والشطفية صحيحاً.


ك) عندما يلزم وضع منشار دائري على جزء المعالجة للقطع، ضع الأداة على الجانب الأكبر من قطعة العمل والجانب الأصغر أسفل المنشار. ضع الجزء الأوسع من قاعدة المنشار على ذلك الجزء من قطعة العمل المدعومة بقوة، وليس على الجزء الذي سيسقط عند إجراء القطع. كأمثلة، يوضح الشكل الأيسر الطريقة الصحيحة لقطع نهاية اللوحة، والشكل الأيمن يوضح الطريقة الخاطئة. إذا تأكدت قطعة العمل قصيرة أو صغيرة، قم بتثبيتها. لا تحاول الإمساك بالقطع القصيرة باليد!



ل) لا تحاول أبداً النشر بالمنشار الدائري المقلوب رأساً على عقب في الملازمة. وهذا أمر خطير للغاية ويمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة.

قم بتثبيت صامولة الجناح على المقياس المائل بإحكام بعد إجراء التبسيط.


1. مقياس شطبية
2. الجناح الجزء



• الرؤية

للحصول على قطع مستقيمة، قم بمحاذاة الحز الأيمن الموجود في مقدمة القاعدة مع خط القطع الموجود على قطعة العمل. للحصول على قطع مائل بزاوية 45 درجة، قم بمحاذاة الشق الأيسر معها.

1. المسهل على قطع مائلة بزاوية 45 درجة
2. للقطع المستقيم
3. القاعدة




• تشغيل التبديل

ليدو تشغيل الأداة، اضغط أولاً على زر القفل، ثم اسحب مشغل المفتاح. حرر مشغل التبديل للتوقف. تبيته؛ قبل توصيل الأداة، تحقق دائماً من أن مشغل المفتاح يعمل بشكل صحيح ويعود إلى وضع "إيقاف التشغيل" عند تحريره. لمنع مشغل التبديل من أن يكون

تمسحبه عن طريق الخطأ، ويتم توفير زر القفل كميزة أمان (مضادة للقفل الذاتي).


1. تبديل الزناد
2. زر القفل



• عملية

امسك الأداة بقوة، اصبط القاعدة على قطعة العمل المراد قطعها دون أن يحدث أي تلامس للشفرة. ثم قم بتشغيل الأداة وانتظر حتى تصل الشفرة إلى السرعة الكاملة. الآن، قم ببساطة بتحريك الأداة للأمام على سطح قطعة العمل، مع إبقاءها مسطحة وتتقدم ببساطة حتى اكتمال النشر. للحصول على قطع نظيفة، حافظ على خط النشر مستقيماً وسرعة التقدم موحدة.

1. شفة داخلية
2. شفرة المنشار
3. شفة خارجية
4. عمارة التراس



يحذر

تأكد من تثبيت الشفرة مع توجيه الأسنان للأمام في نفس اتجاه دوران الأداة (يجب أن يشير السهم الموجود على الشفرة في نفس اتجاه السهم الموجود على الأداة).

يتم توفير الحافة الداخلية لتوجيه من شفرات المنشار بقطر داخلي 20 مم و 19 مم. الجانب الذي يبلغ قطره 19 ملم يحمل علامة "19". تأكد من اختيار الجانب الصحيح من الحافة الداخلية للتثبيت وفقاً لنظر الشفرة. قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى اهتزاز خطير والتسبب في إصابة شخصية خطيرة.

استخدم مفتاح الربط الأصلي فقط لإزالة الشفرة أو تثبيتها.

1. شفة داخلية
2. محرك المغزل
3. مارك (19 ملم)
4. شفة خارجية
5. شفرة المنشار




• ضبط عمق القطع

قم بفك ذراع القفل لضبط عمق القطع. عند عمق القطع المطلوب، قم بتثبيت القاعدة عن طريق شد الرافعة.

حذر:

استخدم عمقاً سطحياً للقطع عند قطع قطعة عمل رقيقة للحصول على قطع أنظف وأكثر أماناً. بعد ضبط عمق القطع، قم دائماً بربط الرافعة بإحكام.


1. غسل الرافعة



• القطع المائل


قم بفك الصامولة المجهزة الموجودة على المقياس المائل الموجود في الأمام ثم قم بإمالة الأداة إلى الزاوية المطلوبة للقطع المائل (0-45°).

3. كما هو موضح في الشكل أدناه، يمكن توصيل واجهة المكسنة الكهربائية والمكسنة الكهربائية عند الحاجة.



تعليمات التنظيف بالمكسنة الكهربائية

1. المكسنة الكهربائية




الصيانة والرعاية


حذر: تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء قبل محاولة إجراء الصيانة.

استبدال فرش الكربون

قم بإزالة وفحص فرش الكربون بانتظام. استبدلها عندما تبلى إلى علامة الحد. حافظ على فرش الكربون نظيفة وحرية الانزلاق في الحوامل. يجب استبدال فرشتي الكربون في نفس الوقت.



استخدم مفك البراغي لإزالة أغطية حامل الفرشاة. أخرج فرش الكربون البالية، وأدخل الفرش الجديدة وهم بتثبيت أغطية حامل الفرشاة.




تحذيرات:

لا تقم بإيقاف شفرة المنشار عن طريق الضغط الجانبي على القرص. حاول تجنب الوضع الذي يعرض المشغل للرقائق وغيبار الخشب المنبعث من المنشار.

استخدم حماية العين للمساعدة في تجنب الإصابة.


مزق السياج

ينجح لك سياج التمزق العملي إجراء عمليات قطع مستقيمة دقيقة للغاية ما عليك سوى إدخال لوحة التوجيه في فتحات اللوحة الأساسية تم تثبيتها في موضعها باستخدام صامولة الجناح. كما أنه يجعل القطع المتكررة يعرض موحد ممكناً.




تعليمات تركيب الفراغ


1. كما هو موضح في الشكل أدناه، يتم تثبيت واجهة الكنيس بالوفاي بواسطة برغيين.



2. كما هو موضح في الشكل أدناه، يتم تثبيت واجهة الكنيس على الوفاي.



1- حامل الفرشاة
قبعة



إذا كان استبدال سلك التيار الكهربائي ضرورياً، فيجب أن يتم ذلك من قبل الشركة المصنعة أو وكالة لتجنب المخاطر على السلامة.


حماية البيئة

التخلص من النفايات

يجب فرز الأدوات والملحقات ومواد عبوات النفايات التالفة لإعادة تدويرها بشكل صديق للبيئة ووفقاً للقوانين المحلية.

شرح النظرة العامة

33	محمل كروي 2RZ-608	1	مسمار سداسي الرأس M6×20
34	تحمل المطاط	3	برغي رأس المقلاة M4×12 (مع غسالات زيركية)
35	البرشاشات	4	ضبط المقيض
36	برغي التنصت على رأس المقلاة المتقاطع M5×63	6	الحرس السفلي
39	برغي رأس المقلاة M5×43 (مع غسالة زيركية ومسطحة)	7	تمديد الربيع (40×0.5×4.5)
40	برغي التنصت على رأس المقلاة ST4.2×17	8	حلقة إحكام للعمود 38
41	حامل الفرشاة	9	جمال الأنقال
42	فرشاة كربون	10	محرك المغزل
43	تغطيات حامل الفرشاة	11	محمل كروي 6201DDU-DC06
44	حبل القوة	12	برغي عمادس برأس متقاطع متقاطع M5×16
45	حارس الحبل	13	لوحة تحمل
46	مكثف 0.22µf (قصير)	14	بالدائري (1×40/الطقة)
47	شفة	15	حلقة فاصلة 6×18×12
48	بحول	16	هيا
49	تغسالة 0.5×15×6.2	17	محمل كروي 606ZZ
50	قفل الجوز	18	نبرس M8
51	مفتاح ريد هيب وعضفاس	19	عجلة
52	برغي التنصت على رأس المقلاة والغسالة المسطحة ST4.2×10	20	أبواب جمع الفبار
53	مسمار الجناح M6×20	21	الحرس العلوي
54	ربيع الضغط (13.5×1×8.3)	22	التراس ذو الرقبة المربعة
55	تغسالة شفة (1×13×6.5)	23	تغسالة مسطحة 6
56	تغسالة الربيع القياسية 6	24	المسمار M6
57	دبابيس أسطوانية مرنة 6×45	25	عمود مطاطي
58	الجمعية الأساسية	26	لوحة بيرك
861	اصلاح طليقي	27	التراجع عن الربيع
862	مفتاح ريد سداسي (5 ملم)	28	رافعة القفل
T1	مجموعة شفة	29	ختم (3×29×25.8)
T2	تجميع مبييت المحرك	30	وضع الكره
		31	المحرك
		32	تغسالة العزل



2022-10-8

INNOVATION
PERFORMANCE
SAFETY
CONFIDENCE
GAZELLE

GAZELLE®

sales@gazelleindustrial.com | www.gazelleindustrial.com